

跨部门“双随机”抽查结果公示表

唐双随机办跨字【2024】第009号

序号	企业名称	注册号	检查机关	抽查结果	抽查方案名称
1	唐山市开平区欢乐港湾水上乐园有限公司	91130205MA0FUK7381		正常	
2	唐山市文旅文化传播有限公司	91130200MADGUF701		正常	
3	唐山市名川酒店管理有限公司	91130293MA0EAM66P	唐山市体育局	正常	
4					
5					
1	唐山市开平区欢乐港湾水上乐园有限公司	91130205MA0FUK7381	唐山市市场监管局	正常	《2024年度唐山市经营高危 险性体育项目（游泳馆、攀 岩）跨部门“双随机”联合 抽查工作实施方案》
2	唐山市文旅文化传播有限公司	91130200MADGUF701		正常	
3	唐山市名川酒店管理有限公司	91130293MA0EAM66P		正常	
4					
5					

(公章) 公示时间： 2024年 8月 12日



单位： 唐山市体育局

1302030161326

经营高危险性体育场馆检查项目表（游泳馆）

游泳馆所名称: 巴彦淖尔市游泳馆

地址: 巴彦淖尔市临河区巴彦木仁街16号院

场所	主要内容说明	是否合格
游 泳 馆	具有行政部门颁发的《高危险性体育项目经营许可证》，并悬挂于明显位置。	✓
	游泳池壁及池底应光洁，不渗水，呈浅色；游泳池应无视线盲区。	✓
	游泳池浅水区水深应不大于 1.2m，儿童游泳池的水深应不大于 0.8m；游泳池池面应设有醒目的水深度标识、深浅水区警示标识或深浅水区隔离带。	✓
	带出发台的游泳池，从出发端开始延伸至少 6.0m 的范围内，水深应不小于 1.35m。 <i>出发端</i>	✓
	水面面积在 500 m ² 以下的游泳池应至少设置 2 个出入水扶梯，水面面积在 500 m ² 及以上的游泳池应至少设置 4 个出入水扶梯。扶梯应经过光滑倒角处理，不应有粗糙或锐角部位。	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑，在湿润状态下地面静摩擦系数应不小于 0.5。	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩。	✓
	更衣室与游泳池之间应设置强制通过式浸脚消毒池，消毒池长度应不小于 2m，宽度应与走道相同，有效水深应不小于 0.15m。消毒池水的游离性余氯含量应保持在 5mg/L-10mg/L。	✓
	游泳池区域的水面水平照度应不低于 200lx。开放夜场应有足够的应急照明灯。	✓
	儿童游泳池不应配置戏水设备。 <i>无童游泳池</i>	✓
	应有符合建筑规范和消防规范的人员出入口和疏散通道，疏散通道应有明显标志。应确保安全疏散通道畅通。	✓
	应设置广播设施和公用电话。广播设施应能够覆盖全部营业区域。	✓
	应分设与游泳池容量相符的男、女更衣室、卫生间、淋浴室，并配有存放衣物的设施。淋浴室淋浴喷头数量及卫生间厕位数量应与游泳人员数量相适宜。	✓
	游泳场所应提供当日天气、气候、环境情况报告。	✓
	室内游泳场所应有通风设备，应保持良好的室内空气及环境卫生。	✓
	应对游泳池及周围设施、环境进行定期清洗、消毒，并有相应记录。	✓
	游泳池注水、排水、清污期间应停止营业。	✓
	游泳池水面面积在 250 m ² 以下的，应至少设置 2 个救生观察台；水面面积在 250 m ² 及以上的，应按面积每增加 250 m ² 及以内增设 1 个救生观察台的比例，设置救生观察台。救生观察台高度应不小于 1.5m。	✓
	应配备救生浮标、救生圈、救生杆、救生板、救生绳和护颈套等救生器材，并摆放在明显位置，取用方便。有急救药品、氧气袋等急救用品。	✓

水面面积在 250 m ² 及以下的游泳池，应至少配备游泳救生员 3 人；水面面积在 250 m ² 以上的游泳池，应按面积每增加 250 m ² 及以内增加 1 人的比例，配备游泳救生员。在醒目位置悬挂社会体育指导员（游泳）、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息。	<input checked="" type="checkbox"/>
应设置醒目的“游泳人员须知”和“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全要求及警示。	<input checked="" type="checkbox"/>
禁止向游泳人员出售含有酒精的饮料。	<input checked="" type="checkbox"/>
在醒目位置悬挂安全生产岗位责任制，溺水抢救操作规程，溺水事故处理制度，游泳设施、设备、器材安全检查制度，救生员定期培训制度。有落实各项制度的工作记录。	<input checked="" type="checkbox"/>

检查人：平杨 刘伟

负责人（签字）：刘伟 13931525258


检查单位（盖章）：2024 年 8 月 6 日


经营高危险性体育场馆检查项目表（游泳馆）

游泳馆所名称：双流海伦水上乐园游泳馆 地址：河北省唐山市开平区乐亭大街

场所	主要内容说明	是否合格
游 泳 馆	具有行政部门颁发的《高危险性体育项目经营许可证》，并悬挂于明显位置。	✓
	游泳池壁及池底应光洁，不渗水，呈浅色；游泳池应无视线盲区。	✓
	游泳池浅水区水深应不大于 1.2m，儿童游泳池的水深应不大于 0.8m；游泳池池面应设有醒目的水深度标识、深浅水区警示标识或深浅水区隔离带。	✓
	带出发台的游泳池，从出发端开始延伸至少 6.0m 的范围内，水深应不小于 1.35m。 <small>不带出发台</small>	✓
	水面面积在 500 m ² 以下的游泳池应至少设置 2 个出入水扶梯，水面面积在 500 m ² 及以上的游泳池应至少设置 4 个出入水扶梯。扶梯应经过光滑倒角处理，不应有粗糙或锐角部位。	✓
	游泳池池岸、卫生间、淋浴间及更衣室地面应防滑，在湿润状态下地面静摩擦系数应不小于 0.5。	✓
	游泳池内的排水设施应设置安全防护罩。	✓
	更衣室与游泳池之间应设置强制通过式浸脚消毒池，消毒池长度应不小于 2m，宽度应与走道相同，有效水深应不小于 0.15m。消毒池水的游离性余氯含量应保持在 5mg/L-10mg/L。	✓
	游泳池区域的水面水平照度应不低于 200lx。开放夜场应有足够的应急照明灯。	✓
	儿童游泳池不应配置戏水设备。 <small>无儿童游泳池</small>	✓
	应有符合建筑规范和消防规范的人员出入口和疏散通道，疏散通道应有明显标志。应确保安全疏散通道畅通。	✓
	应设置广播设施和公用电话。广播设施应能够覆盖全部营业区域。	✓
	应分设与游泳池容量相符的男、女更衣室、卫生间、淋浴室，并配有存放衣物的设施。淋浴室淋浴喷头数量及卫生间厕位数量应与游泳人员数量相适宜。	✓
	游泳场所应提供当日天气、气候、环境情况报告。	✓
	室内游泳场所应有通风设备，应保持良好的室内空气及环境卫生。	✓
	应对游泳池及周围设施、环境进行定期清洗、消毒，并有相应记录。	✓
	游泳池注水、排水、清污期间应停止营业。	✓
	游泳池水面面积在 250 m ² 以下的，应至少设置 2 个救生观察台；水面面积在 250 m ² 及以上的，应按面积每增加 250 m ² 及以内增设 1 个救生观察台的比例，设置救生观察台。救生观察台高度应不小于 1.5m。	✓
	应配备救生浮标、救生圈、救生杆、救生板、救生绳和护颈套等救生器材，并摆放在明显位置，取用方便。有急救药品、氧气袋等急救用品。	✓

水面面积在 250 m ² 及以下的游泳池，应至少配备游泳救生员 3 人；水面面积在 250 m ² 以上的游泳池，应按面积每增加 250 m ² 及以内增加 1 人的比例，配备游泳救生员。在醒目位置悬挂社会体育指导员（游泳）、游泳救生员的姓名、照片、职业资格证书编号等信息。	<input checked="" type="checkbox"/>
应设置醒目的“游泳人员须知”和“严禁跳水”、“严禁追跑打闹”、“防滑”、“佩戴泳帽”等必要的安全要求及警示。	<input checked="" type="checkbox"/>
禁止向游泳人员出售含有酒精的饮料。	<input checked="" type="checkbox"/>
在醒目位置悬挂 <u>安全生产岗位责任制</u> ，溺水抢救操作规程，溺水事故处理制度，游泳设施、设备、器材安全检查制度，救生员定期培训制度。有落实各项制度的工作记录。	<input checked="" type="checkbox"/>

检查人: 

负责人(签字): 

检查单位(盖章): 2024 年 8 月 6 日 

经营高危险性体育场馆检查项目表（攀岩场）

攀岩场所名称: 大城山攀岩 地址: 河南省新乡市大城山

攀岩场所尺寸及面积:

场所	主要内容	是否合格
人工岩壁	上端锚点最大受力不小于 816.33kg 力	✓
	保护挂片最大受力不小于 816.33kg 力	✓
	岩板耐受静压力不小于 408.16 kg 力	✓
	岩板的最大受耐冲击力不小于 612.24 kg 力	✓
	支点孔最大抗拉力不小于 306.12 kg 力	✓
	保护绳直径不小于 10mm, 抗拉力不小于 1700kg 力, 且采用单绳保护状态	✓
	丝扣安全铁锁的横向抗拉力不小于 918.33 kg 力, 纵向抗拉力不小于 2244.90kg 力	✓
	安全铁锁的横向抗拉力不小于 714.29 kg 力, 纵向抗拉力不小于 2244.90 kg 力	✓
	制动器（下降器）的抗拉力不小于 2248.98 kg 力	✓
	安全扁带的抗拉力不小于 1734.69 kg 力	✓
	有效垂直高度不超过 5m 的人工岩壁, 应配备表面平整、无明显缝隙、水平方面密度均匀、厚度不小于 0.4m 的保护垫, 保护垫覆盖范围的外侧距离岩壁纵向投影外延不小于 2.5m (攀石)	✓
	制动器、扁带等装备有产品质量检验合格证明	✓
	有清晰、醒目的危险区域警示标志和安全防护设施	✓
	紧急疏散通道符合建筑规范, 并有相关证明	✓
	在醒目位置悬挂社会体育指导员(攀岩)姓名、照片、职业资格证书编号等信息	✓
	在醒目位置悬挂“攀岩人员须知”及安全警示	✓
	急救药品和器械应摆放在便于取用的明显位置	✓

检查人: 李杨

检查单位(盖章): 2024 年 8 月 6 日

负责人(签字): 王俊杰

17731514433